


Montageanleitung zu Schraffur
„GATE plus“ - Heckschraube mit Anschlaggewibel

1. Funktionselemente Heckschraube mit Anschlaggewibel



2. Verankerung



Die V-Schleife wird durch den Hohlraum in der Gewindel verankert und die Heckschraube ist fertig montiert.

